

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания

11 июля 2016 г.

Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени А.Б.Гольденвейзера»
Фактический адрес	117485, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 17А
телефон: 8-495-336-66-01	E-mail: KryakovaLM@culture.mos.ru
Ведомственная принадлежность	Департамент культуры города Москвы
Вид деятельности	дополнительное образование
Форма собственности объекта	Оперативное управление
Объем предоставляемых услуг	количество обслуживаемых посетителей/день – 200, вместимость – 250.
Размещение объекта	отдельно стоящее здание 3 этажа
Количество и назначение входов	1 главный и 5 запасных входов
Год постройки	1968 г.
Год последней реконструкции	2010 г.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	260	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	автобус 145к, 261, 273, 295, 330, 404, 752, 816, С2, маршрутное такси 248М, 504М, 580М, Кинотеатр «Витязь»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть	
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствиями	есть	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	есть	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	есть	Внеуличные переходы с пандусом	есть
Перепады высоты на пути движения	есть	Внеуличные переходы с	нет

		подъемником	
Лестницы на пути движения	есть	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Поручни на имеющихся лестницах	есть	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	есть	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	есть		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	1,2 м			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
*Расстояние до входа в здание	33 м			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	1			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	3,5			3,5м и более	Стандартное (2,5 x5,0 м) или отсутствует	К

Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	5,0			5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	1,2 м			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
- *указатели направления движения	отсутствует			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие			Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	отсутствует			Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):						
- высота подъема справочно						
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	0,8 м			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	наличие			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	наличие			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	отсутствует			0,8 м и менее	не учитывается	К

- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%.	отсутствует			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	наличие			Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	0,6 м			0,7 – 0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	0,8 м			0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	2,5 м			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	3,0 м			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса	1,6 м			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	1,6 м			Не менее 1,5 м, при втоматических дверях не менее	Не учитывается	О, С

				1,2 м		
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	отсутствует			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	наличие			Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	наличие			Наличие		Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	отсутствует			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	отсутствует			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте	отсутствует			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	отсутствует			Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- * нетравмирующие окончания	отсутствует			Наличие		О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса	8%			8 %	Не более 16,5% (9°)	К

в % = (H : L) x 100%				и менее		
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	1,0 м			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	0,12 м			0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)						
-при въезде на пандус, длина	3 м			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	3 м			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	отсутствует			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина	отсутствует			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	отсутствует			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	отсутствует			1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:				наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	отсутствует			0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	отсутствует			0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	отсутствует			Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания	отсутствует			Имеются		К, О
*Нескользящее покрытие (при намокании)	отсутствует			Наличие		К

Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	отсутствует			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	наличие			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур						
Глубина	1,0 м			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	2,0 м			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	наличие					
Двери автоматические, справочно	отсутствует					
- ширина дверного проема в свету	0,9 м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,03 м			0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа						
Маркировка ступеней	наличие			Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	с одной стороны			Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	0,9 м			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие,	О, С

					несоответствие	
- * горизонтальные завершения поручня	наличие			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- * нетравмирующие окончания	наличие			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
Ширина марша	отсутствует			0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон	отсутствует			8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверх (длина)	отсутствует			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверх (ширина)	отсутствует			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	отсутствует			0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- * на высоте (верхний поручень)	отсутствует			0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- * горизонтальные завершения поручней	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной	отсутствует			-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов						
- стационарный	отсутствует			наличие	-	К
- мобильный	наличие			-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,4 м			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки,	1,4 м			1,2 м и более	Менее 1,2м	К

глубина						
Разворотные площадки, ширина	1,4 м			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	наличие			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие			Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	отсутствует			Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие			Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	отсутствует			Имеются		Г
*Тактильная схема	наличие			Имеются		С
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	отсутствует			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	отсутствует			Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	наличие			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)						
Контрастная маркировка ступеней	наличие			Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	с одной стороны			Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней	наличие			имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже						

Ширина марша	отсутствует			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	отсутствует			8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	отсутствует			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	отсутствует			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м			0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м			0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	наличие			Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	с одной стороны 0,9 м			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	наличие			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	наличие			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский						
Кабина:						
- длина	отсутствует			1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	отсутствует			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	отсутствует			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация	отсутствует			Имеется		Г
*Звуковая информация	отсутствует			Имеется		С
*Знак доступности	отсутствует			Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта	отсутствует			Наличие		К, Г

Обслуживание через окно/прилавок						
Высота рабочей поверхности	отсутствует			0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	отсутствует			1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабине						
Ширина проема двери в свету	0,8 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	от 0,025 до 0,08 м			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	На стене рядом с дверью			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	На стене рядом с дверью			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	1,4 м			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	0,02			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	1,1 x 0,8 м			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением №						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	1,4 м сужение до 1 м. на длину 0,3 м			1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)	Без ограничений			0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						
Длина	отсутствует			1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	отсутствует			1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	отсутствует			Имеются		О
*Крючки для костылей	отсутствует			Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников	5%			2% и более	Не менее одного	К

от общего числа мест					места	
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	0,9 м			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	10%			2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	отсутствует			Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	наличие			Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	наличие			Имеется	-	
*Знак доступности помещения	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	отсутствует			Имеется		С
Ширина дверного проема	0,8 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	2,0 м			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	1,0 м			0,8 м и более		К
- *высота раковины	0,9 м			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	наличие я			Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:						
- количество кабин	3			справочно		
- *знак доступности кабины	отсутствует			Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	0,8 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	2,0 м			1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	2,0 м			1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	отсутствует			Имеется	Стационарный	К, О

					у стены	
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	наличие			Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	0,8 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	наличие			Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территория объекта – замена лестничной плитки и тактильных плиток перед ступенями, замена асфальтового покрытия.
- на входной группе – установка поручней на пандусах.
- на путях передвижения – не требуется.
- в зоне оказания услуги – не требуется.
- в санитарных помещениях – не требуется.

Ответственный за проведение обследования объекта:

Заведующий хозяйственной частью Киреев В.В.



Примечание: При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).